


# ニッカ一眼レフ 使用法

*Nicca*

CAMERA  
Type 3-F







— 1 —

### カメラ各部の名称

- A 捲上つまみ
- B フィルムインシケーター
- C シャッター鉤
- D 高速シャッターダイヤル
- E アクセサリ插入座金
- F ファインダー対物レンズ
- G フィルム捲戻しつまみ
- H 捲戻しレバー
- I 低速シャッターダイヤル
- J 距離計対物レンズ
- K 距離計接眼レンズ
- L ファインダー接眼レンズ
- M シンクロナイザーソケット
- N 駒数計（露出回数計）
- O 底蓋



— 2 —





## 標準レンズ

標準レンズは世界的に名声ある日本光学工業株式会社製ニッコールレンズで焦点距離はいづれも50耗ですが明るさに次の二種類があります。

f 1.4			世界で最も明るい実用鏡玉の一つであります。その鮮鋭さは諸外国の写真記者を驚倒せしめた事でも解かります。7枚構成のゾナー型レンズで室内、夜間、天然色撮影等に向く高級レンズです。絞りはクリック式、最小絞 f/16 撮影最短距離 1.5呪
f 2			6枚構成のゾナー型レンズで手頃で使い易い万能鏡玉です。色収差も極めてよく補正されて居りますので天然色撮影にも素晴らしい効果をあげられます。絞りはクリック式、最小絞 f/16 撮影最短距離 1.5呪

## フィルムの切断と捲付け




第1図

生フィルムの取扱は総て完全な暗室内で行うのは言うまでもありません。長尺のフィルムを切断して使用するには必ず1.6米即ち5.3呪（これで36枚撮れます）以下に切断し、その両端を正確に第1図の様に截断しなければなりません。暗室装填用として発売されている35耗フィルムは20枚又は36枚撮りで両端はこの様に切断してあります。



フィルムを捲付ける時、エマルジョン側（膜面）に手を触れない様に注意して下さい。触るとシミを作る原因となります。


# フィルムマガジン




第 2 図

フィルムマガジンは第2図の様に三つの部分から出来ています。M<sup>1</sup>は外筒、M<sup>2</sup>は内筒、M<sup>3</sup>はフィルム捲軸で間隙M<sup>4</sup>があります。M<sup>5</sup>は捲軸頭部、M<sup>6</sup>は窓、M<sup>7</sup>は内筒の頭、M<sup>8</sup>は内筒が不意に抜け出さないためのバネです。

(I) 閉ざされたマガジンを開いてフィルムの捲軸を取出すには先ず左手でマガジンを持ち、バネM<sup>8</sup>を左手の指先で持上げながら、右手の指で内筒の頭M<sup>7</sup>をつまみ、内筒を左に止まるところまで半廻転すると、外筒と内筒の窓が一致します。そこでフィルム捲軸の頭M<sup>5</sup>を指でつまんで引上げると内筒及び捲軸共に外筒から取り出せます。(第3図)



第 3 図




第 4 図

脱け出さない事を確かめた後、軸を彫刻された矢印の方向にまわして膜面が内側になる様に目に捲付けます。

捲軸M<sup>3</sup>のつまみとフィルム切断部(A)との関係は第1図の様でなくてはなりません。膜面に手や指がふれるとシミを作る原因になります。


(IV) この捲軸を頭の方から内筒に挿入します。この時、フィルムの端が窓から容易に摘み出せる位置に向けて挿入すると便利です。(この場合フィルムの端を数耗だけ外方に折り曲げておくとつまむのに楽です)。(第5図)



第 5 図

(II) 三つに分解したマガジンの三部分を順序よくならべ、暗黒又は安全灯にします。

(III) フィルムの尖った方を捲軸の間隙M<sup>4</sup>の巾の広い方に差込み引張って



第6図

(V) この内筒を窓を合わせて外筒に入れ（第6図）窓からフィルムの端をつまみ5糧位引出します。

(VI) 内筒の頭M<sup>7</sup>をつまんで内筒の止まるまで右に半廻転させて窓を閉じます。（第7図）


(VII) フィルムを装填したマガジンはつとめて強光の直射を避け、出来ればマガジンケースの中に入れるか黒い紙、又は銀紙で包んで下さい。

(VIII) マガジンからフィルムを取出すのは暗室を要しますから多数の撮影を行う時はフィルムを入れた相当数のマガジンを御用意願います。

(IX) マガジンのスプールからフィルムを取る時は無理に引かずにスプールの近くでフィルムを鉗で切り、差込んだ反対側から引き抜いて下さい。




第7図




第8図

(I) 先ずカメラの捲戻しレバーが(H)がA(Advance前進)の位置にあるかどうか確認した後、捲上つまみ(A)を矢印の方向に止まる迄捲いてシャッター鉗を押しておきます。次にカメラを逆さに持って底にある開閉つまみを起し矢印をCloseからOpen迄半廻転させて（第8図）持上げると底蓋が外れます。

(II) 捲取スプールを抜取って其の中心軸のバネ板の下にマガジン（又はパトローネ）に装填されたフィルムの先端部（第1図A部）を膜面が外側になる様に固く挿み込みます。この時のフィルムの横端がスプールの鉗にピッタリ当る様にして下さい。（第9図）




第9図




第 10 図

(III) 第10図の様に右手にマガジンを、左手にスプールを持って丁度カメラに入るだけフィルムを引出して左右が傾かない様に注意し乍らカメラの底に当る迄しっかり收めます。この場合フィルムの膜面がレンズ側にきているかどうか御注意下さい。フィルムの進路は第11図の点線の様になります。




第 11 図




第 12 図

- (IV) 捲上つまみを少し捲いて見てスプロケットの歯にフィルムの孔が噛み合っているかどうか充分確めて下さい。(第12図)
- (V) 底蓋の一端を掛金にかけてから蓋をしめて開閉つまみを Open から Close に戻します。
- (VI) 捲上つまみを一回捲いてシャッター鉤を押します。この操作をもう一回繰返しますと最初に装填する際に露光したフィルムの部分が捲取られて未感光の部分が丁度撮影の位置に来ている事になります。この操作中にフィルムが正しく送られていれば捲戻つまみが矢印と反対方向に廻転します。


## 駒数計・フィルムの捲上とインジケーター



第13図



第14図



第15図

- (I) 第13図の様に駒数計の突起に指か爪をかけて捲上つまみの矢印と反対の方向に廻わして0目盛を指標に合せます。これを忘れると撮影した枚数が解らなくなります。
- (II) 装填されているフィルムの種類を表示するために捲上つまみ上にインジケーターが取付けられて居ります。盤上の小突起に爪をかけて装填されたフィルムの種類の所え指標を合わせておきます。(第15図)
- (III) 捲上つまみを右方向に止まるまで充分に廻転させます。この操作によってフィルムが一駒送られると同時にシャッター機構を捲上げた状態に致します。この機構のため、二重撮しをする心配はありませんが、特に二重撮し(又は多重撮し)をしたい時は別項の様にすれば出来ます。

(I) 高速シャッター( $1/500\sim1/25$ 秒)を使用する場合には先ず低速シャッターダイアル(I)を25の所に置き、高速シャッターダイアルを指で摘み、少し持上げてから希望の速度目盛を指標に合わせて落込ませます。(第16図)

(II) このダイアルにあるBのマークはバルブ露出をする場合に用いられます。目盛をBにおけばシャッターはシャッター鉗を押している間だけ開き、鉗を離すと閉じます。この時、スローシャッターダイアルは25の所におきます。


(III) ダイアルは落込み式になっておりまして数字のある所以外では落込みません。落込みぬ儘でシャッターを切るとシャッターが傷み易いので使用しない様に御注意下さい。即ち数字と数字の中間の速度は使用出来ません。

(IV) 捲上げない前にシャッター速度を見る時は第17図の指標の所で見れば解かります。

(V) シャッターダイアルを動かす操作はシャッター捲上げ前に行ってもかまいませんが成可く捲上げてから行う様に御奨め致します。

## 注意

シャッターを捲上げたまゝ長期間放置する事はシャッタースプリングを弱める原因となりますので充分気をつけて下さい。




第16図



第17図 指標

1/15秒から1秒までの露出とタイム撮影をする場合はこのダイアルを使用致します。

- (I) このダイアルを使用する場合は先ずフィルムを捲上げて高速シャッターダイヤルを25-1に合わせた後に、このダイアルを希望する速度目盛の指標に合わせます。
- (II) 1/25秒の所に制限装置があってここで止まります。この位置から動かすにはダイアル上部のボタンを押せば制限がはずれて動きます。
- (III) タイム露出を行う時は(I)に準じてTに合わせ、シャッター鉤を押しますとシャッターは全開し、鉤を離してもその儘になっています。閉じるにはダイアルを静かに1秒の方向に廻わします。(第18図)



第18図

フォーカルプレーシャッターを装備するカメラではレンズキャップは必需品であります。それはシャッターのゴム膜は熱線(赤外線の一部)を多少乍ら透過し、カブリの原因となる事と、長時間の間には膜の横端より多少、光線が入る事があるからです。それ故、撮影以外の時は成可くキャップをかぶせておく事がレンズの保護とカブリ防止の意味から重要であります。又、キャップなしで誤って太陽の方向にカメラを向けて停止すると、数秒でシャッター膜を焼き、孔を開けますから逆光線撮影の時は充分の御注意を願います。

### 注意

止むなくレンズキャップ無しでカメラを露出して長時間持ち歩く時は絞りを最小絞にして置くと安全ですからこの方法を御奨め致します。




第19図

# 焦点深度の求め方

焦点深度はレンズに彫刻してある焦点深度目盛と距離目盛を読み合せて求められます。焦点合せを行ってから焦点深度目盛の二つの対になった絞り記号の示す距離目盛の間が焦点深度になります。

焦点深度——とは或る一点に焦点合せをしたとき、その前後にレンズが鮮明な像を結ぶ奥行のことで前方より後方に深いものです。又絞りが小さい程深くなります。同じ絞りの場合には焦点距離の短いレンズほど深く、焦点距離の長いレンズほど浅くなります。



第 20 図

# 焦点深度表 ( $F = 50$ 無)

第 1 表

混乱円の直径 0.033mm の場合

距離目盛 F	3 呪	6 呪	12 呪	30 呪	50 呪
1. 4	2'11½" ~ 3'½"	5'10" ~ 6'2¼"	11'4" ~ 12'9"	25'11" ~ 35'7"	40' ~ 230'
2	2'11¼" ~ 3'¾"	5'9" ~ 6'3¼"	11' ~ 13'2"	24'6" ~ 38'9"	36' ~ 350'
4	2'10¾" ~ 3'1½"	5'6½" ~ 6'6½"	10'3" ~ 14'7"	20'9" ~ 55'	29' ~ ∞
5. 6	2'10¼" ~ 3'2"	5'4½" ~ 6'9½"	9'8" ~ 15'11"	18'5" ~ 82'	24' ~ ∞
8	2'9½" ~ 3'3"	5'1¾" ~ 7'2½"	8'11" ~ 18'6"	15'10" ~ 310'	20' ~ ∞
11	2'8½" ~ 3'3¾"	4'10½" ~ 7'9¼"	8'1" ~ 23'5"	13'5" ~ ∞	16' ~ ∞
16	2'7¼" ~ 3'5¼"	4'6" ~ 9'1"	7'1" ~ 41"	10'10" ~ ∞	13' ~ ∞

## 焦点調節と距離計




第 21 図



第 22 図

(I) 焦点の調節は第21図に示す様に右手でカメラの一方を握り、人差指の先をシャッター釦の上に軽くのせ、左手でカメラの他の一方を支え乍ら人差指でレンズの調整レバーを廻転させて行います。無限遠 ( $\infty$ ) の位置ではこのレバーは固定する様になっておりますから無限遠位置より動かす時はレバーの尖端のボタンを押してから動かして下さい。

(II) 距離計の接眼窓をのぞいて目標を見ると、第22図左の様に二重像が見えます。レンズの焦点調整レバーを動かすと、この二重像が近寄ったり離れたりしますから両者が完全に一致する様



第 23 図

な位置を探します。(第22図右) この位置が焦点の合った位置であります。合致させる時は必ず視野の中央で合わせていただきます。




カメラとレンズ番号を記録しておく事をお奨め致します。これはカメラやレンズを紛失された時に役立つ事があるからです。又、保証票も紛失されぬ様に保存して下さい。

ニッカカメラの一つの特長は附属品なしで1.5呎までの近接撮影が出来る事であります。レンズ鏡胴を廻わし、遠距離目盛の方から近距離目盛の方にもって行くと3.5呎の近辺で抵抗を感じます。更に少し力を加えて同方向に押すと動き始めて1.5呎の目盛まで廻ります。3.5呎未満の目盛は赤字で記入されておりますがこの部分では距離計は運動致しません。それ故、この距離（3.5呎—1.呎）を撮影する時はフィルム面（第24図のマーク）から被写体までの距離を測ってその距離をレンズ鏡胴の目盛に置いて下さい。

第2表 3.5呎以下の撮影範囲は次表の通りです。

距離	1.5'	1.75'	2.0'	2.25'	2.5'	2.75'	3'	3.5'
面積	$6\frac{5}{16} \times 9\frac{1}{2}$	$7\frac{11}{16} \times 11\frac{3}{8}$	$9\frac{3}{16} \times 13\frac{13}{16}$	$10\frac{5}{8} \times 15\frac{7}{8}$	$12'' \times 18''$	$13\frac{5}{16} \times 20''$	$14\frac{11}{16} \times 22''$	$17\frac{13}{16} \times 26\frac{11}{16}$



第24図


すべてのニッコールレンズには距離指標の他にRと記入した第二の指標がついています。この指標は赤外線撮影、即ち赤外線フィルムと赤外線フィルターを併用した際に使用するもので、先ず普通の撮影の要領により被写体までの距離を測定して実際の距離を知り、その距離をRの指標に合わせれば（即ち通常より鏡胴を少し延ばす）赤外線撮影においても正しい焦点が得られます。これは赤外線と可視光線ではガラスの屈折率が違うのでこの両者の焦点面に幾分のズレがあるため、これを矯正する手段です。



第25図


#### レンズに対する注意

レンズは分解なさらぬこと。もし何か障害が生じたならば販売店を通じ総代理店又は当社へ御相談下さい。



第 26 図

ファインダーの位置とレンズ位置が違うので、実際にカメラレンズで映写される視野とファインダーで見られる視野とは差異を生じます。この差の事を“パララックス”と言います。無限遠の時は同一視野（即ちパララックス無し）ですが12呪以下位の近距離になると無視出来なくなります。左右方向は大した事ありませんが上下は相当量になるのでパララックス匡正器付のユニバーサルファインダーを使用するか又レンズとファインダーの取付寸法（上下29耗、左右9耗）だけズレた所をねらって下さい。即ちファインダーで多少、被写体の上方をねらって撮影すると正しく画面に入ります。



第 27 図

すべての準備が出来たらシャッター鈕を押せば撮影は完了する訳ですが、次の点に十分注意して下さい。

(I) 有害な振動をあたえぬ様にしっかりとカメラを支えて、なるべくユックリと鈕を押します。シャッター鈕を押すのは指先で押すより指の腹全体を保護環の上にのせ、しづかに押します。（第28図）

(II) 指が高速度ダイアルに触れると正しい露出速度が得られません。

(III) 熟練度によりますが $1/50$ 秒より長い露出を手持ちで行う事は無理で、必ず三脚か確かりした台の上で行って下さい。特に長焦点レンズ（後述）を使用した時は必ず三脚が必要です。

(IV) レリーズ（又はセルフタイマー）を使用する時は押鈕の保護環内のネチにねぢ込みます。（第27図）




良



否


第 28 図



第 29 図


- (I) 通常の撮影の要領により一枚撮し終りましたら第29図の様にシャッター鉗を押し下げ、そのままにしながら高速シャッターダイヤルを他の手で左方向に廻します。
- (II) 戻し終りの近くになるとカメラの中でカチリと言う小さい音がします。その時にシャッター鉗を押えていた指を静かに離しますとダイアルはその位置で止りますからフィルムを送らない今までシャッターの捲上を完了した事になります。
- (III) この状態で又被写体をねらってシャッターを切れば二重撮しが出来ます。この時、シャッター速度を変えても差支えありません。この操作を繰返して行えば多重撮しも可能な訳です。

- (I) フィルムの全部の撮影が終ると捲上つまみの廻転に抵抗を感じて動かなくなります。(この場合、無理に捲上げるとフィルムがマガジンから全部脱けて暗室内でないと取出せなくなります) そうしたらレンズキャップを冠せ、今一度シャッター鉗を押します。
- (II) 捲戻しレバー (H) を A から R の位置に移し、捲戻しつまみを引上げて矢印の方向に捲くと撮影済のフィルムがマガジン(或はパトローネ)の中に捲戻されます。最後に抵抗を感じますがかまわずに捲くと捲取スプールのバネからフィルムの端がはずれて全部マガジンの中に入ります。捲戻しをしている間、シャッター鉗が廻りますがフィルムが終ると停止します。
- (III) 再びカメラの底蓋をはずしてマガジンを取出します。



第 30 図

## フラッシュ同調装置



第 31 図

3-F型にはフラッシュ同調装置が内蔵されておりまして、これを使用すればシャッターを切ると同時にフラッシュバルブ又はストロボフラッシュを発光させ、完全な同調撮影が可能であります。


- (I) 背部のソケットにコードを差込み、  
フラッシュガンと連絡します。
- (II) 高速度シャッターダイヤルを $\frac{1}{20}$ 秒に  
しますと自動的にX接点に切替えられま  
す。それ故、 $\frac{1}{20}$ 秒より遅いシャッター  
速度は全部オープンフラッシュ撮影とな  
ります。
- (III)  $\frac{1}{50}$ 秒より速いシャッターを使用され  
る場合は必ずフォーカルプレーン用バル  
ブ(F.P級)を用いて下さい。
- (IV) オープンフラッシュ撮影の場合はバル  
ブはどの級を用いても差支えありません。



完全な同調撮影をす  
るためにフラッシュ  
ガンは強力なB・C  
フラッシュガンを御  
使用下さい。特にこ  
のカメラに最も適す  
る様に設計されたニ  
ッカフラッシュガン  
を御奨め致します。

B・Cフラッシュガ  
ン以外のもの(例え  
ば3ボルト電池使  
用のもの)を御使用の  
場合、高速シャッタ  
ーでは完全同調致し  
ません。

## ニッカ3-F 同調曲線



第 32 図 先縦

時間(ミリセカンド)

門光球の明るさ(百万ルーメン)

X接点

F接点

ストロボ

FP31

FP6

FP31

FP6

後縦

## 同調撮影とガイドナンバーの使い方

フラッシュバルブにはガイドナンバーの表がついております。これはレンズの明るさ（f値）とフラッシュバルブと被写体の距離を掛け合わせた数値を表わしているので使用フィルム、バルブと被写体間の距離及びシャッター速度が決まれば絞りの数値を決定出来ます。

第3表 [距離(呪) × f値]

フィルム	バルブ	シャッター速度 (秒)						
		1/1000	1/500	1/200	1/100	1/50	1/25	1/25-1
パンクロ S.S. (A.S.A.100)	40 65 100 140 190 240 250							65
パンクロ S. (A.S.A.50)	30 45 70 100 135 170 180							45
カラ一 (A.S.A.10)	14 20 30 45 60 75 80							20
バルブ	— No. 6	ストロボ	—	100 ワット	秒			

(例)


フィルム A.S.A. 50  
シャッター速度 1/100 秒  
フラッシュバルブ No. 6  
距離 (フラッシュ  
バルブから被写体) 10呪  
ガイドナンバー  
(表より) 100  
ガイドナンバー/距離  
 $100/10 = 10$  (f 値)

即ち  $f = 10$  に絞ります。

## ストロボフラッシュの使い方

ストロボフラッシュ（又はエレクトロニックフラッシュとも  
言います）を御使用になる時は先ずストロボ器についている  
説明書を充分に御読みになり、その性能と使用法を修得して  
下さい。ストロボフラッシュの点火時間は通常、 $1/1000$ — $1/10000$   
秒でありますのでシャッターが全開するチャンスのあるシャ  
ッター速度を御使用になる必要があります。

ニッカカメラ3-F型ではフラッシュ同調装置がX接点とな  
るのは $1/25$ 秒であるため、T. B. 及び1秒— $1/25$ 秒の速度で使  
用出来ます。



第33図

## レンズ交換

ニッカカメラには多数の附属品がありますが、中でもレンズが交換出来る事が一つの特長であります。レンズはいずれも標準化されており距離計に連動致します。ライカ用ネヂ式レンズのすべても使用出来、又ニッカ交換レンズもライカ型に使用出来ます。交換する時は左手でカメラをシッカリ持ち、右手親指でレンズの焦点調節レバーの金具全体を左方向に押してゆるめ、2回転半させますとはずれます。次に交換すべきレンズをねじ込みシッカリ締めます。この操作中、カメラは強い光にあててはなりません。目下、発売している交換レンズは下記の通りでいずれもレザーケース中に納められて箱入りであります。


### ニッコール標準レンズ用のレンズケースと後蓋

これらは別にお求めになることができます。レンズをはずした時にレンズを保護する役目もので、安全のためにも是非御使用をお奨め致します。



— 31 —

第34図



## 広角レンズ

焦点距離25耗、28耗、35耗の三種あります。いずれも特殊な撮影に向きますので用途によって御選定下さい。

### ニッコール 25耗 f/4 レンズ (第35図)

ツアイス社の航空写真測量用広角レンズとして有名な“トポゴン”より発展させた超広角で対称形配置のため歪曲収差が少く、縁部も十分な明るさをもっています。

画角.....80度30分

重量.....115瓦



第35図




### ニッコール 28耗 f/3.5 レンズ (第36図)

前玉より後玉が大きい特殊設計で周辺光量の増加に特に留意してあります。色収差、鮮鋭度も優秀であります。

画角.....74度

重量.....145瓦



第36図

一般用広角レンズとして35耗 f/2.5, f/3.5 の二種を用意して居ります。標準レンズとして50耗の代りに使用されて居る方も多い位の万能レンズです。

画角.....62度

### ニッコール 35耗 f/2.5 レンズ (第37図)

6枚構成で色収差その他も十分に補正されて居り、カラーフィルム用としても最適であります。

重量.....160瓦



第37図




### ニッコール 35耗 f/3.5 レンズ (第38図)

定評あるテッサー型の広角レンズで安価、且つ軽量で用途の最も広い代表的レンズです。

重量.....150瓦



第38図



## 望遠レンズ

望遠レンズ中、85耗望遠レンズは大口径を有するので光線不充分な場所や人像写真、舞台撮影等に最も便利であります。

画角.....28度30分

### ニッコール 85 耗 f/1.5 レンズ (第39図)

重量を軽減するために主要金属部が特殊軽合金で作られ、黒塗仕上となっております。レンズフード付で直径56耗、厚さ3耗の専用フィルターが使用出来る様になっています。

重量.....610瓦 レンズフード付

### ニッコール 85 耗 f/2 レンズ (第40図)

色収差、球面収差等が極めて良く補正されている一般用レンズで、望遠レンズ中、最も需要の多いものです。レンズフードにはコダックシリーズ No. VII のフィルターが合います。



重量.....445瓦 レンズフード付



第39図



第40図





### ニッコール 105 耗 f/2.5 レンズ (第41図)

最も新しくニッコール交換レンズの系列に加わった新鏡玉で、85耗と135耗の中間にあって便利なレンズです。金属部は特殊軽合金製黒塗仕上で大きな割に軽量です。レンズフードはNo. VIIのフィルターが合います。

画角.....23度20分 重量.....570瓦  
レンズフード付



第41図



### ニッコール 135 耗 f/3.5 レンズ (第42図)

実用向の長焦点レンズとして最長の焦点距離をもっています。収差は完璧に匡正され、山岳撮影や遠景の描写に素晴らしい偉力を發揮します。フードはNo. VII用です。

画角.....18度 重量.....565瓦  
レンズフード付



第42図

## フラッシュガン

自動充電式ニッカフラッシュユニットはニッカ用として特に設計された B・C フラッシュガンで、閃光電球をソケットに挿入すれば自動的にコンデンサーに充電され、頭部にあるパイロットランプ及びテスランプにより閃光電球の良否、充電の有無、シンクロの回路の良否等の点検も容易にでき、又多灯発光及び単独発光も出来る優秀品です。



第 43 図

## オッショグラフ


瞬時に消え去るブラウン管オッショグラフ上のデータを記録する為に此のオッショグラフ・ユニットを使用致しますと極めて簡単、且つ迅速に記録撮影する事が出来、後日の御検討に大変便利であります。

ニッカ・オッショグラフ・ユニットはニッカカメラ用として特に設計、製作致しましたので、ニッコールの無比の解像力と相俟って完全な記録が得られます。尚、ねじ込式ライカマウント型の他の35耗判カメラにも使用出来ます。

工場、研究所、学校等における研究の必需品として御利用を御奨め致します。  
(別冊の使用書あり)

### NT-120A 型

使用ブラウン管の直径.....120耗  
撮影縮少率.....3.6



第 44 図

## 速写ケース



第45図

速写ケースは茶褐色のボックス皮を使用し、附属品として肩掛用補助ストラップがついております。

此のケースは全部接着剤により接着され、糸を使用しておりません。しかも外力に対しては(特にレンズ部分の突出部)充分な強度を持たせてあります。

最近、カメラをケースより出して裸で御使用する方がありますが、此れは往々にしてカメラを傷つける事があるので、なるべくケースに入れて御使い下さる事をお奨め致します。

## フィルター・レンズフード

### フィルター

フィルターの真の性能は硝子材料の内部歪、脈理、吸収率、研磨面の精度や平行度、金具への取付方法等によって非常な相違がありますので外観だけでは優秀品と不良品の判定が仲々困難であります。

優秀なニッコールレンズの性能を十分に發揮させるため、ニッカフィルターの使用を御奨め致します。

フィルター使用の際は清潔な木綿に小量の純アルコールをつけて軽く拭って、油や指紋を除去してから取付けて下さい。



第46図



第47図

### レンズフード

撮影の時に被写体以外の部から来る光線が相当あり、特にカメラの前面に強い光源がある場合にはレンズに直射光が当り勝ちです。不必要的光線が大量にレンズに入射するとレンズ鏡胴内の反射を生じたり、フレヤーの原因となりますので、レンズフードが絶対必要となります。 $f/1.4$ 、 $f/2$  レンズ用は角型黒塗仕上でレンズ鏡胴にかぶせ式、 $f/3.5$  用はネジ込式です。

## ファインダー

標準レンズ（50耗）以外のレンズを使用する時は撮影範囲が変るのでカメラに装備されているファインダーでは間に合いません。それ故、正確な画面を決定するためユニバーサルファインダーを御使用下さい。これには二種類発売されています。


### (I) ライツ型ユニバーサルファインダー(第48図)

これは画角決定用のマスクが移動して視界が変る型式です。135耗から35耗迄のレンズに使用できます。


### (II) 変倍式ユニバーサルファインダー(第49図)

画角決定用のマスクの大きさは一定ですが倍率が連続的に変化して画界を変える型式のものです。使用範囲は135耗から28耗レンズまでです。

第48図



第49図




### 専用ファインダー

各種交換レンズの専用ファインダーで25耗から135耗迄の各レンズ用がそれぞれ製作されて居ります。アクセサリー座金に挿込み、撮影距離をパララックス矯正器の目盛に合わせて目標をねらいます。

### スポーツファインダー

折畳み式の全金属製の枠形ファインダーで目標が画角内に入らない内に見えるため、速く動く目標を照準するのに便利です。パララックス矯正器付で35耗、50耗、85耗、105耗、135耗の四種のレンズに使用出来ます。


第 52 図



ニッカ複写器は複写のみならず、顕微鏡写真撮影用にも使用される万能式であります。大型でありますが分解の上、小型携帯箱に収容出来るポータブル式で箱の大きさは17吋×12吋×4吋、重量は6.2kgであります。市場には四本柱式の華奢なものも発売されておりますが、正確な複写には振動しやすいため御禁め致しません。

(別冊の使用書を発行しております)

第 53 図



- (I) レンズ類の清掃は充分な注意を要します。レンズ刷毛(材料店にあります)で軽く拭い、万一、指紋などが附いた時は柔かいセーム皮又はサラシ木綿、ガーゼ等に小量の純アルコールをつけて軽く拭き取ります。木綿やハンカチは数回洗ったものが良く、反って新しいものは禁物です。特に糊のついているものは決して使用してはなりません。
- (II) カメラの細かい部分の塵埃はやわらかい刷毛で払い落し、セーム皮又は木綿の布で拭き清めます。
- (III) 湿気はレンズにもカメラ本機にも禁物ですから成可く乾燥した場所へ保管して下さい。

前にも述べた様にシャッターを巻き上げた儘、長期間保存されるのは絶対に禁物です。

## 附 屬 品

### ニッカカメラの附属品

附属品はニッカ専用の品を必ず御使用願います。下記のニッカ専用附属品は凡ての点でカメラの性能を100%発揮出来る様に設計製作し充分に検査されて居るものです。

レザーケース、レンズフード類、フィルター類、ニッカ・フラッシュ・ユニット、セルフタイマー、レリーズ、マガジン、シンクロナイザー用コード（標準品及1米の二種）、延長用コード、接写装置、ユニバーサルファインダー類

### 小売店の皆様へ

ニッカカメラを店頭に陳列される時はなるべく日光の直射を受けない様に願います。直射が止むを得ない場合には必ずレンズキャップを掛けておいて下さい。

製造元

ニッカカメラ株式会社

本社 東京都大田区田園調布1～1263  
電話 池上(75) 2191(代表)  
工場 東京都大田区田園調布1～1232

国内総代理店

ひのまるや

東京都中央区日本橋室町4～3  
電話 日本橋(24) 0321-0327

NICCA CAMERA CO., LTD.